



Legende:

- Digitalisierung Altanlagen
- Stollen der Bunkeranlage
- alternative Lage
- Einseilung / Tagesbruch
- Bohrung
- Rammsondierung (DPH)
- Bohrung, Hohlraum erkundet
- Bohrung, Grubenbau verbrochen erkundet
- Bohrung, kein Grubenbau erkundet (Fehlbohrung)
- Bewertung (2024)
- Risikoklasse II
- Risikoklasse III
- Risikoklasse IV

Bohrungssymbole (2024):

- Rammsondierung (DPH)
- Bohrung, Hohlraum erkundet
- Bohrung, Grubenbau verbrochen erkundet
- Bohrung, kein Grubenbau erkundet (Fehlbohrung)

Auftraggeber: Stadt Wildau
Liegenschaftsverwaltung
Karl-Marx-Straße 36
15745 Wildau

Fachgutachterliche Stellungnahme
Erkundung und Verwertung der Bunkeranlagen im Westhang in Wildau

Lageplan
Bunkeranlage,
Bohransatzpunkte,
Bewertung Risikobereiche

Kartengrundlage DPA19: 2019-02-22 DPA20: 2020-04-12 DPA31: 2018-04-14 AKIS: Gemarkung Wildau, 2019-07-22 Quellennennr.: 5. Geobase-2016/08	Bearbeitet 06/2024
Bezugssysteme Lagestat.: ETRS89/33N Höhen: DHHN2016	Erstellt 06/2023
	Zeichnung 23333-2_2.dgn
	Pflichtausgabe 26.06.2024
	Maßstab 1:1.000
	Projekt-Nr. Anlage
	2